



FRAISEUSES 3 AXES

PICOMAX 56 TOP - PICOMAX 56L TOP

Usinage par un opérateur sans connaissance en programmation.

- Mode opératoire unique : Usinage CN 3 axes + manuel au moyen de manivelles indépendantes sur chacun des axes
- Préparation 4ème axe disponible (option)
- CN Heidenhain

DONNÉES TECHNIQUES

PICOMAX 56 TOP - COURSE X Y Z	500 x 400 x 400 mm
PICOMAX 56L TOP - COURSE X Y Z	800 x 400 x 400 mm

CONTACTEZ-NOUS

Repmo
Tel : +33(0)1 49 46 61 45
1 Rue Du Meunier, Z.A.C Du Moulin
95700 Roissy-En-France
info@repmo.fr

Techni-Cn
Tel: +33(0)4 74 43 67 20
ZAC la Maladière - 12 rue Louis Braille
38300 Bourgoin Jallieu
info@technicn.com

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 16h30